

## Qu'est-ce que le risque industriel ?

Un risque industriel majeur est lié à un événement accidentel mettant en jeu des produits ou des procédés dangereux employés au sein d'un site industriel. Il peut entraîner des conséquences immédiates graves pour les personnels, les riverains, les biens ou l'environnement.

### Les principales manifestations du risque industriel sont :

- les **effets thermiques**, liés à la combustion d'un produit inflammable ou à une explosion ;
- les **effets toxiques**, qui résultent de l'inhalation, l'ingestion ou les effets cutanés d'une substance chimique toxique ;
- les **effets mécaniques**, provoqués par une explosion et liés à une surpression résultant d'une onde de choc.