



PRÉFET DE L'ESSONNE

Liberté

Égalité

Fraternité

Direction régionale et interdépartementale de l'environnement,
de l'aménagement et des transports d'Île-de-France
Unité départementale de l'Essonne



**PRÉFET
DE L'ESSONNE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

COMMISSION DE SUIVI DE SITE SERIVEL

Actions de la DRIEAT 2020-2021-2022

4 inspections programmées en juin 2020, mai, juin 2021, juin 2022 + 1 contrôle inopiné sur les rejets atmosphériques en octobre 2022

Thèmes abordés :

- Prévention de la pollution atmosphérique
- Prévention des risques
- Conditions de réception des déchets
- Performance énergétique
- Contrôle inopiné des rejets atmosphériques

4 inspections programmées en juin 2020, mai, juin 2021, juin 2022 + 1 contrôle inopiné sur les rejets atmosphériques en octobre 2022

Écarts relevés :

- Rejet à l'atmosphère - dépassement des moyennes journalières (2 en 2019, 10 en 2020, 2 dépassements en 2021)
- Dysfonctionnement des systèmes de désenfumage
- Portes coupe-feux hors-service
- Débit en eau aux poteaux incendie insuffisant

Inspection réactive suite à l'incendie de la fosse à déchets du 10 novembre 2021

L'inspection du 16 novembre 2021 n'a pas mis en évidence de non-conformité sur la défense incendie.

L'incendie a engendré un dépassement journalier sur le paramètre CO (63 mg/Nm³ pour 35mg/Nm³).

L'exploitant a transmis un plan de prélèvements sur les sols dans l'environnement du site après l'incendie rédigé par l'APAVE :

*11 sondages sur 0,3 mètre de profondeur dont un témoin à l'opposé du panache de fumée.

* Les substances recherchées : hydrocarbures, BTEX, HAP, COHV, métaux lourds, PCB et dioxines et furanes.

Le rapport conclut à l'absence d'impact sur l'environnement du panache de fumées engendré par l'incendie.

Instruction de modifications de conditions d'exploitation (1/2)

Modifications intervenues depuis la dernière CSS

- Augmentation de la capacité d'incinération
- Limitation de la capacité de stockage des REFIOM
- Réduction de la valeur limite en Nox
- Modification du process de traitement des fumées

Instruction de modifications de conditions d'exploitation (2/2)

Modifications intervenues depuis la dernière CSS

- Ajout d'une seconde chaîne de tri à la place de la zone de traitement des mâchefers
- Stockage extérieur de balles de déchets triés
- Resserrement de la zone de suivi environnemental
- Révision de l'étude de dangers de l'ensemble du site
- Ajout d'un quai de transfert dans la zone de déchargement des OM