



# Comité de Suivi de Site

26 septembre 2019


# BILAN CMC / KMG 2018-2019

## Sommaire

- Activité économique
- Activité production
- Activité logistique
- Rappel des faits marquants 2018/2019
- Organisation interne
- Formations relatives au Système de Gestion de la Sécurité
- Bilan des actions réalisées pour la prévention des risques
- Bilan Environnement /Sécurité
- Système de Gestion de la Sécurité
- Gestion des situations d'urgence
- Bilan des objectifs
- Gestion du retour d'expérience
- Contrôle du Système de Gestion de la Sécurité
- Prévisions 2019/2020

# BILAN CMC / KMG 2018-2019

## Activité économique



**Budget des ventes : 4591 k€**


**Réalisation : 4947 k€ / YTD: 111 %**

**YTD : + 7,75%**


**Chiffre d'affaire : ≈ 5M€**

# BILAN CMC / KMG 2018-2019

## Activité Production



- Volume de production total : 2,6 ML
- Alcool isopropylique: 1,6 ML
- Acétate de Butyle: 253 kL
- Potasse: 276 kL
- Ammoniaque: 122kL




+ 8% / N-1



# BILAN CMC / KMG 2018-2019


## Activité production par type d'emballages



Actuellement → 4 personnes  
 Demain → 5 personnes


# BILAN CMC / KMG 2018-2019

## Activité logistique



Prestation ST (Tours)		
EXPEDITIONS	2018 US	2019 US
Poids (t)	1825	1791

➔ -1,8% / N-1




Autres clients		
EXPEDITIONS	2018	2019
Poids (t)	7528	7860

➔ + 4,4% / N-1

# BILAN CMC / KMG 2018-2019

## Rappel des faits marquants 2018/2019



# BILAN CMC / KMG 2018-2019

## Organisation interne

Structure et volume des effectifs (évolution, réorganisation, intérimaires, CDD):

CDI	CDD	INTERIMAIRES
18	1	1

HOMMES	FEMMES
14	5

OET	AM	C
9	5	5
TOTAL	<b>19</b>	



# BILAN CMC / KMG 2018-2019

## Formations relatives au Système de Gestion de la Sécurité

INTITULE STAGE	EFFECTIF FORME
ADR 6,5 et épreuves des GRV	2
Exercice d'évacuation	12 + 2 commerciaux
Exercices POI	21
ADR Module 1,2,3A,4,6A	2
Performance en matière sécurité - Appel à action	10
Accueil nouvel arrivant	3
Renouvellement SST	1
Renouvellement CACES 3	3
Renouvellement H0BR	1
Formation ARI	3

### Les grands axes prioritaires 2019/2020:

- Maintient du niveau de qualité /Sécurité/Environnement (suivre ce qui est obligatoire et être proactifs),
- Etre en lien avec les besoins opérationnels et obligations légales des différents métiers et expertises.

# BILAN CMC / KMG 2018-2019


## Bilan des actions réalisées pour la prévention des risques

INVESTISSEMENTS 2018 - 2019	Coût k€ (HT)
Complément de l'étude de danger (Scénarios complémentaires)	5
Remplacement du groupe électrogène + aménagement du local	67
Remplacement des 3 poteaux à incendie + maintenance annuelle SEE	8
Changement des clapets des pompes de relevage (bassin de rétention)	12
Mesure de résistance électrique de sol conducteur graphité (ATEX)	1
Changement du Vigilhom	3,5
Chariots élévateurs équipés d'avertisseurs sonores de recul	3
Nouvelle pompe dédiée à l'IPA + installation	16
Divers maintenance ( extincteurs/RIA, Centrale incendie + sprinklage, ARI, EPI, formations,...)	82
<b>Total</b>	<b>197,5 k€</b>


# BILAN CMC / KMG 2018-2019

## Bilan Environnement / Sécurité


### Nombre de situation à risque




### % réalisation suite situation à risque (reporting + audit HSE)



### Taux de valorisation des déchets liquides solvants et bases



### Nombre d'incidents environnementaux



# BILAN CMC / KMG 2018-2019


## Système de Gestion de la Sécurité

**Accident** : événement non voulu qui entraîne des lésions corporelles

**Incident** : événement non voulu qui entraîne des dégâts matériels, des pertes pour l'entreprise, ou émission non autorisée dans l'environnement

**Quasi Incident/accident (near miss)** : événement non voulu qui n'a pas entraîné de dommages corporels ou matériels. Dans d'autres circonstances, ces near miss auraient généré un accident ou un incident.

**Situation à risque** : source de dommages potentiels (corporel ou matériel) : Pour que la demande de prévention soit efficace, il faut enregistrer et traiter les situations à risque pour réduire le risque de voir apparaître un accident grave.



### Exemple :

#### ➤ Corporel :

- **Situation à risque** : fil au milieu de la pièce.
- **Near miss** : une personne se prend les pieds dans le fil mais ne se blesse pas.
- **Accident** : une personne se prend les pieds dans le fil et se blesse.

#### ➤ Matériel :

- **Situation à risque** : un fût gerbé est en équilibre instable.
- **Near miss** : le fût tombe mais ne fuit pas.

#### ➤ Incident :

- **le fût tombe et pollue le sol.**

# BILAN CMC / KMG 2018-2019

## Gestion des situations d'urgence

### POI:

POI en cours de révision (mise à jour EDD et modification organisation interne)

- 2 exercices d'évacuation,
- **2 exercices POI:**

Scénarios : - fuite d'une bouteille de gaz suite à une agression mécanique;  
- épandage d'un GRV d'acide fluorhydrique 49% lors d'un chargement au quai du bâtiment M.

Ces exercices permettent de maintenir les bonnes pratiques du personnel, et de bien prendre en charge les visiteurs présents sur le site en cas de sinistre.

Les plan d'actions découlant de ces exercices (mise à jour documentaire, renfort et contrôle des moyens de communication, renforcement des équipements, etc) est enregistré sur une base de données.

# BILAN CMC / KMG 2018-2019

## Bilan des objectifs

- Visite d'inspection DRIEE du 04/07/2018: aucune mise en demeure,
- Etude de dangers quinquennale finalisée en Q1-2019 et transmise à la DRIEE,
- Suivi semestriel de la qualité des eaux souterraines au droit du site:
  - 03/04/2018
  - 17/10/2018
- Implantation d'un nouveau piézomètre au centre aéré Le Prieuré (Saint Chéron) depuis le 27/03/19,
  - Objectif: suivre la qualité des eaux souterraines en aval hydrogéologique du site. Premier prélèvement effectué le 07/05/2019.
- Mise à jour des plans avec la participation du SDIS91,
- Un nouveau groupe électrogène,
- Changement de 3 poteaux incendie.





# BILAN CMC / KMG 2018-2019

## Gestion du retour d'expérience

Au sens de l'article R.512-69 du code de l'environnement:

- **Accidents** : Néant
- **Incidents** : Néant

### RETEX des exercices POI:

- Mise en place de nouveaux talkie-walkies (12) à longue portée,
- Des rampes de protection pour le passage des tuyaux d'eau,
- Mise à disposition de masques de protection respiratoire à tout le personnel administratif et maintenance + rajout dans les bâtiments.

### RETEX KMG FRANCE:

- Mise en place de barrières de protection contre le risque de chute,
- Mise en place d'un document « Analyse des risques simplifiée » pour les travaux sur site.



# BILAN CMC / KMG 2018-2019

## Contrôle du Système de Gestion de la Sécurité


- 1 visite d'inspection DRIEE,
- 4 audits internes HSE,
- 1 audit interne du système HSE,
- 1 audit externe de certification (Iso 14001 et OHSAS 18001),
- 1 veille réglementaire,
- 1 revue de direction HSE/an,
- 1 meeting HSE/mois (échanges KMG US,EU, ASIE).

# BILAN CMC / KMG 2018-2019

Prévision 2019/2020

- Réalisation d'un nouveau quai au bâtiment P,
- Le bâtiment E sera équipé d'un système de détection et extinction mousse,
- Permutation des stockages des bâtiments E (stockage des corrosifs) et P (stockages des produits inflammables),
- Nouvelle base mondiale PROCESSMAP pour les enregistrements des Near miss/Incidents/Accidents,
- Réalisation d'un exercice POI avec les sapeurs pompiers de Saint Chéron.





**MERCI de votre attention**